

ERROR 2: Obstrucción del ventilador por suciedad

Uso: Industrial Mto., Correctivo.

Descripción: Entrada de aire taponada, obstruida.,
Calentamiento por una mala refrigeración.




Foto termografica con el ventilador funcionando normal y reflejada en el plano termografico.



Foto termografica tomada tras la revisión después de 3 años funcionando durante 16 horas/día. Se aprecia el calentamiento debido a la obstrucción de las rejillas del ventilador.